GOLDSBORO, NORTH CAROLINA

TACAN Y RWY 26

TACAN	APCH CRS	Rwy ldg	11,760
GSB Chan 112	261°	TDZE	109
		Arpt Elev	109

AL-169 [USAF]

SEYMOUR JOHNSON AFB (KGSB)

* When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile, CAT CDE vis to 1¼ miles.
** Circling N of Rwy 8-26 not authorized.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 2200 via GSB R-261 to TULME and hold.

ATIS ★	SEYMOUR JOHNSON APP CON	SEYMOUR JOHNSON TOWER ★	GND CON	CLNC DEL
317.625	258°-110° 123.7 290.9 111°-257° 119.7 273.6	126.25 370.875	138.1 275.8	128.025 270.8



EMERG SAFE ALT 100 NM 3700

ELEV 109	TDZE 109





CATEGORY	A	B	C	D	E
S-26 *	540/24 431 (500-½)		540/40 431 (500-¾)		
C CIRCLING **	620-1 511 (600-1)		680-1½ 571 (600-1½)	700-2 591 (600-2)	760-2¼ 651 (700-2¼)

HIRL Rwy 8-26

GOLDSBORO, NORTH CAROLINA

35° 20'N-77° 58'W

SEYMOUR JOHNSON AFB (KGSB)

Amdt 7 05DEC19

TACAN Y RWY 26

SE-2, 10 SEP 2020 to 08 OCT 2020

SE-2, 10 SEP 2020 to 08 OCT 2020