NORDY-ONE DEPARTURE (NORDY1.NORDY)

[USAF]

LUKE AFB (KLUF)
GLENDALE, ARIZONA

ATIS ★134.925 269.85
CLNC DEL ★
126.25 273.475
GND CON ★
133.175 335.8
TOWER ★
119.1 379.9
DEP CON ★
118.15 363.125

RADAR required

Rwy	Knots	60	120	180	240	300	360
3L/R ⓐ	V/V(fpm)	370	740	1110	1480	1850	2220
21L/R ⓑ	V/V(fpm)	280	560	840	1120	1400	1680

Minimum Climb Rate
ⓐ Climb to 6000
ⓑ Climb to 5000





DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION

TAKEOFF RWY 3L/R: Climb on heading 033° to 6000. Abeam ZOBEG turn left heading 190° to intercept LUF TACAN R-235 and proceed outbound to NORDY. Remain outside LUF 4 DME. Maintain 6000 until NORDY or as assigned by ATC.

TAKEOFF RWY 21L/R: Climb on heading 214° to 5000. Abeam EZRUN turn right heading 280° to intercept LUF TACAN R-235 and proceed outbound to NORDY. Climb and maintain 6000 until NORDY or as assigned by ATC.

SW-4, 03 SEP 2026 to 01 OCT 2026
SW-4, 03 SEP 2026 to 01 OCT 2026