KING SALMON, ALASKA

# HI-VOR Z or TACAN Z RWY 30

| VORTAC AKN | APCH CRS | Rwy Idg | 8500 |
|---|---|---|---|
| 112.8 | 296° | TDZE | 73 |
| Chan 75 | | Arpt Elev | 73 |

[USAF] KING SALMON (AKN) (PAKN)

DME required

T

-31° C

MISSED APPROACH: Climbing left turn to 3000 on heading 240° and on AKN VORTAC R-210 to OLLER/ 15 DME and hold.

| ATIS | ANCHORAGE CENTER | TOWER ★ | GND CON | CTAF | UNICOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.8 | 124.8 354.0 | 118.3 279.5 | 121.9 | 121.9 L 352.05 | 122.95 |




EMERG SAFE ALT 100 NM 9900

| ELEV | 73 | D | TDZE | 73 |
|---|---|---|---|---|







| CATEGORY | C | D | E |
|---|---|---|---|
| S-30 | 480-1⅛ | 407 | (500-1⅛) |
| CIRCLING | 580-1½<br>507 (600-1½) | 900-2¾<br>827 (900-2¾) | 960-3<br>887 (900-3) |

HIRL Rwy 12-30 L
MIRL Rwy 18-36 L

KING SALMON, ALASKA

Amdt 6 03NOV22

58°41'N-156°39'W

KING SALMON (AKN) (PAKN)

HI-VOR Z or TACAN Z RWY 30

AK, 03 SEP 2026 to 29 OCT 2026

AK, 03 SEP 2026 to 29 OCT 2026