RNAV 1 - DME/DME/IRU or GPS.
RADAR required.
DETROIT APP CON
134.3 284.0
ARB ATIS
134.55
DET ATIS
124.875
KMTC ATIS
125.325 270.1
PTK ATIS
125.025
YIP ATIS
127.425
SWETY
4000
Ldg all Airports
300°
341°
(23)
003°
(26)
144°
10 NM
5000
*1900
324°
(21)
10000
*2700
324°
(20)
10000
*3100
311°
(80)
10000
*2800
005°
(48)
OAKLAND COUNTY INTL
OAKLAND/ TROY
LIVINGSTON COUNTY/ SPENCER J HARDY
ANN ARBOR MUNI
WILLOW RUN
COLEMAN A YOUNG MUNI
WINDSOR
GROSSE ILE MUNI
CUSTER
SELFRIDGE ANGB
VRNRS
FOREY
NACCA
WWSHR
KOZAR
BOBCT
N
NOTE: Chart not to scale.
ARRIVAL ROUTE DESCRIPTION
BOBCT TRANSITION (BOBCT.FOREY3)
KOZAR TRANSITION (KOZAR.FOREY3)
WWSHR TRANSITION (WWSHR.FOREY3)
LANDING ALL AIRPORTS: From FOREY on track 003° to VRNRS, then on track 341° to cross SWETY at or above 4000, then on track 300°.
Expect RADAR vectors to final approach course.