LONE STAR DEP CON
125.2 343.65
CTAF
122.9
RNAV 1 - DME/DME/IRU or GPS required.
RADAR required.
TOP ALTITUDE:
ASSIGNED BY ATC
TAKEOFF MINIMUMS
Rwys 16, 34: Standard.
N
BSKAT
LOOSE
ZACHH
TRYTN
SWDIA
JAYXX
TRRCH
ZERLU
HANUH
LYING
FORCK
MRSSH
ZALEA
BDDAY
JJANE
THHOR
KUSSO
SALVE
10000 *1900 057° (40)
10000 *2400 067° (62)
10000 *2100 064° (86)
10000 *2000 066° (85)
10000 *2000 066° (27)
10000 *2100 064° (27)
10000 *2100 080° (80)
10000 *2100 080° (25)
10000 *2100 105° (70)
10000 *2600 092° (54)
10000 *2100 091° (25)
10000 *1900 144° (10)
10000 *1900 109° (6)
10000 *2100 025° (11)
10000 *2100 151° (1)
115° 10000 *1900 (35)
8500 *2100 090° (8)
NOTE: BDDAY Transition: ATC assigned only.
NOTE: MRSSH Transition: For aircraft inbound to Shreveport, Jackson and Monroe terminal area airports only.
(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)
NOTE: Chart not to scale.
MSA F41 25 NM
3600