LONE STAR DEP CON
125.2 343.65
CTAF
120.3
RNAV 1 - DME/DME/IRU or GPS required.
RADAR required.
TOP ALTITUDE:
ASSIGNED BY ATC
TAKEOFF MINIMUMS
Rwys 18, 36: Standard.
SALVE
8500
*2100
090°
(8)
KUSSO
ZERLU
10000
*2100
025°
(11)
SWDIA
10000
*2100
064°
(27)
ZACHH
10000
*2100
064°
(86)
BSKAT
10000
*1900
057°
(40)
LOOSE
10000
*2400
067°
(62)
TRYTN
10000
*2000
066°
(85)
JAYXX
10000
*2000
066°
(27)
TRRCH
10000
*1900
109°
(6)
HANUH
10000
*2100
080°
(25)
LYING
10000
*2100
080°
(80)
FORCK
10000
*1900
144°
(10)
THHOR
10000
*2100
091°
(25)
JJANE
10000
*2600
092°
(54)
MRSSH
10000
*2100
105°
(70)
ZALEA
10000
*1900
115°
(35)
BDDAY
N
NOTE: Chart not to scale.
NOTE: BDDAY Transition: ATC assigned only.
NOTE: MRSSH Transition: For aircraft inbound to Shreveport, Jackson and Monroe terminal area airports only.
(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)
WSA HQZ 25 NM
3600