



WAAS CH 50341 W31A	APP CRS 314°	Rwy Idg 3499 TDZE 1457 Apt Elev 1457
--	------------------------	---

RNAV (GPS) RWY 31

ELLEDALE MUNI (4E7)

RNP APCH.		MISSED APPROACH: Climb to 4000 direct SOTHA and hold.
</		



4000	SOTHA	VGSI and RNAV glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 20).			
↑	✱	YURUY	WAFTS	4 NM Holding Pattern	
		3000		134°	6000
				314°	3000
		RW31			
		4.7 NM	7 NM		
CATEGORY	A	B	C	D	
LPV DA	1808-1 351 (400-1)				NA
LNAV/VNAV DA	1830-1 373 (400-1)				NA
LNAV MDA	1920-1	463 (500-1)	1920-1 ¾ 463 (500-1 ¾)	NA	
CIRCLING	2060-1	603 (700-1)	2140-2 683 (700-2)	NA	